

Aggiornamenti firmware interphone F5MC
Interphone F5MC firmware release note

(!) Scroll down for English version.

| Vers. | Data | Modifiche |
|-----------------|-------------|---|
| R160 | 05 Giu 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Add: aggiunta compatibilità con sistema multimediale KTM MYRIDE. • Add: aggiunto messaggio livello carica batteria allo spegnimento. |
| R110 | 08 Giu 2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Fix: migliorata compatibilità con navigatore BMW Navigator V. |
| R106 | 25 Feb 2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Mod: nuovi settaggi DSP per migliore soppressione del rumore. • Mod: cambiato il timeout per il messaggio "batteria scarica" a 20 minuti e batteria "molto scarica" a 5 minuti. |
| R104 | 20 Giu 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Mod: aumentata sensibilità ricevitore radio FM. |
| R102 | 23 Mag 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Fix: risolto bug mute microfono con telefonata entrante, durante l'ascolto della radio |
| R100 | 13 Mag 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Mod: aggiornati settaggi DSP per migliore soppressione del rumore. • Mod: aggiornata sensibilità controllo automatico volume. • Mod: la voce guida viene interrotta in caso di ricezione telefonata. • Mod: dopo cancellazione abbinamenti la centralina entra automaticamente in modalità abbinamento. • Mod: aggiunta selezione lingua da centralina spenta, con pressione lunga pulsante accensione (come serie precedenti). • Fix: Risoluzione problemi lingua Ceca. • Fix: Eliminato messaggio errore connessione intercom durante chiamata intercom, se abbinata ad una sola centralina. • Fix: Risoluzione bug. |
| R91/R91C | 03 Mar 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Fix: Risoluzione bug. |



Aggiornamenti firmware interphone F5MC
Interphone F5MC firmware release note

| Rev. | Date | Description |
|-----------------|-------------|---|
| R160 | 05 Jun 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Add: compatibility with KTM MYRIDE multimedia system. • Add: Announce battery level when turning off. |
| R110 | 08 Jun 2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Fix: increased compatibility with BMW Navigator V device. |
| R106 | 25 Feb 2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Mod: new improved noise suppression. • Mod: changed low battery warning timeout to 20 minutes and very-low battery to 5 minutes. |
| R104 | 20 Jun 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Mod: increased FM radio receiver sensitivity. |
| R102 | 23 May 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Fix: bug fix for microphone muted, when incoming phone call during FM radio listening. |
| R100 | 13 May 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Mod: improved noise suppression. • Mod: changed sensitivity of automatic volume control. • Mod: vocal help now stops during phonecall ringtone. • Mod: erasing pairing (from setup menu) now will end with unit in pairing mode. • Mod: with unit off, now is possible to select the language, powering on the unit and keep pressed MFB (as previous XT range). • Fix: bug fix with Czeck lang. • Fix: fixed error message for intercom connection when only one another unit is paired. • Fix: minor bugfix. |
| R91/R91C | 03 Mar 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Fix: minor bugfix. |